


2016年6月10日

Thule スプリント 569 自主回収のお知らせ

お客様各位

日頃より Thule 製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。このたび弊社が販売いたしました Thule スプリント 569 のクランプ機構に不具合があり、フォークが締め付けられない、あるいは使用中に緩みが発生し、サイクル脱落の恐れがあることが判明いたしました。この不具合に関して現在まで人的被害は発生しておりませんが、お客様の安全のため、Thule 正規販売店様を通じて本製品の自主回収を実施いたします。

【対象製品】 Thule スプリント 569



----- 対象製品をお持ちのお客様へ -----

自主回収対象製品をお持ちのお客様は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご連絡の上、対策品への交換（対策品の出荷開始は 2016 年 9 月以降を予定）もしくは Thule 製他サイクルキャリアとの交換・差額返金のお申込みをお願い申し上げます。

阿部商会 自主回収お問い合わせ窓口：03-6860-4182 info.thule@abeshokai.co.jp

この度は本件につきまして、皆さまには誠にご不便・ご心配をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。今後とも弊社及び弊社製品へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町3-2 ☎ 03-3233-2213 <http://abeshokai.jp>

●札幌 011(805)3555 ●仙台 022(288)3915 ●関東 03(3233)2222 ●関東部品 048(740)5554 ●ハイヤー・タクシー課 03(6861)5777
●名古屋 0568(76)8551 ●大阪 072(986)9700 ●広島 082(568)2510 ●福岡 092(432)9940